

8. การกำจัดความสูญเสีย (7 Waste)

การกำจัดความสูญเสีย (7 Waste) เป็นกุญแจดอกหนึ่งในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการ ข้อเสียจากการมี 7 Waste คือ ใช้เวลาการผลิตนาน สินค้ามีคุณภาพต่ำ และต้นทุนสูง (ที่มา : Hank Czarnecki and Nicholas Loyd, n.d.)

กระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเสียต่างๆ แห่งอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่ำกว่าที่ควรเป็น ดังนั้นจึงมีแนวคิดเพื่อพยายามลดความสูญเสียเหล่านี้เกิดขึ้นมากmany (ที่มา : Marry Poppendieck., 2002)

แนวคิดหนึ่งที่คิดค้นโดย Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno คือ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota production system) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดความสูญเสีย 7 ประการ

ความสูญเสีย 7 ประการ ได้แก่

1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)
4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)
7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)

1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

การผลิตสินค้าปริมาณมากเกินความต้องการการใช้งานในขณะนั้น หรือผลิตไว้ล่วงหน้า เป็นเวลานาน มาจากความคิดเดิมที่ว่าแต่ละขั้นตอนจะต้องผลิตงานออกมากให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุด ในแต่ละครั้งโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าจะทำให้มีงานระหว่างทำ (Work in process, WIP) ในกระบวนการเป็นจำนวนมากและทำให้กระบวนการผลิตขาดความยืดหยุ่น

ปัญหาจากการผลิตมากเกินไป

1. เสียเวลาและแรงงานไปในการผลิตที่ยังไม่จำเป็น
2. เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ WIP
3. เกิดการขนย้ายวัสดุที่ซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น
4. ของเสียไม่ได้รับการแก้ไขทันที

5. ตั้นทุนลง เนื่องจากต้องการพื้นที่เพื่อจัดเก็บมากขึ้น (More storage area) และเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ เช่น การเช่าโกดัง เพื่อเก็บวัสดุและสินค้า
6. ปิดบังปัญหาการผลิต เช่น เครื่องจักรเสีย
7. ใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการมากขึ้น เช่น พนักงานในการควบคุมงาน งานเอกสาร เป็นต้น
8. ความเสื่อมของสภาพสินค้า

การปรับปรุง

1. บำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมผลิตตลอดเวลา
2. ลดเวลาการตั้งเครื่องจักร (Reduce setup time) โดยศึกษาเวลาในการตั้งเครื่องจักร จากนั้นทำการปรับปรุง
 - จัดเตรียมเครื่องมือและคุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่มตั้งเครื่อง
 - แยกขั้นตอนที่ทำได้ในขณะที่เครื่องจักรยังทำงานอยู่ออกจากขั้นตอนที่ต้องทำเมื่อเครื่องจักรหยุดเท่านั้น
 - จัดลำดับขั้นตอนในการตั้งเครื่องจักรให้เหมาะสม
 - กระจายงานอย่างเหมาะสมโดยไม่ให้เกิดการรองาน
 - จัดหา/ทำคุปกรณ์เพื่อช่วยในการกำหนดตำแหน่งอย่างรวดเร็ว
3. ปรับปรุงขั้นตอนที่เป็นคอขอด (Bottle-neck) ในกระบวนการ เพื่อลดรอบเวลา

การผลิต

4. ผลิตในปริมาณและเวลาที่ต้องการเท่านั้น โดยปรับเวลาของกระบวนการให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิต (Synchronize time and amount of process)
5. ทำการผลิตเฉพาะที่จำเป็น (Make only what is need now)
6. ฝึกให้พนักงานมีทักษะหลายอย่าง

2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)

การซื้อวัสดุคร่าวๆ จำนวนมาก เพื่อเป็นประกันว่าจะมีวัสดุสำหรับผลิตตลอดเวลา หรือเพื่อให้ได้ส่วนลดจากการสั่งซื้อ จะส่งผลให้วัสดุที่อยู่ในคลังมีปริมาณมากเกินความต้องการใช้งานอยู่เสมอ เป็นภาระในการดูแลและการจัดการ ซึ่งทางトイโยต้าถือว่าสินค้าคงคลังเปรียบเสมือนปีศาจ (Evil)

ปัญหาจากการเก็บวัสดุคงคลัง

1. ใช้พื้นที่จัดเก็บมาก
2. ตั้นทุนลง อยู่ในกระบวนการท่าที่วัสดุถูกสั่งมาจนกระทั่งทำการผลิตเสร็จ เลขหมายให้กับลูกค้า

3. เมื่อเปลี่ยนคำสั่งการผลิต จะมีวัสดุตกค้างอยู่ในคลังสินค้ามากโดยไม่ทราบว่าจะมีความต้องการใช้อีกเมื่อไร

4. วัสดุเต็มคุณภาพและล้าสมัย (หากระบบการควบคุมวัสดุคงคลังไม่ดีพอ)
5. สั่งซื้อซ้ำซ้อน (หากระบบการควบคุมวัสดุคงคลังไม่เพียงพอ)
6. ต้องการแรงงานและการจัดการมากในการจัดเก็บ

การปรับปรุง

1. กำหนดระดับในการจัดเก็บ มีจุดสั่งซื้อที่ชัดเจน
2. จัดทำแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับกำหนดการผลิต
3. สร้างระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Jit In Time)
4. ลดช่วงเวลานำ (Lead Time) ใน การจัดซื้อ เพื่อลดความถี่ของการจัดซื้อความหลากหลาย โดยการสร้างสัมพันธ์กับคู่ค้า และการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management)
5. ปรับการให้ผลของงานให้สอดคล้องกับกระบวนการ เพื่อลดการสะสมของงานระหว่างกระบวนการ
6. ควบคุมปริมาณวัสดุโดยใช้เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual control) เพื่อให้สามารถเข้าใจและสังเกตได้ง่าย อีกทั้งช่วยให้เกิดความสะดวก และลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อก่อนความจำเป็นได้
7. ใช้ระบบเข้าก่อน ออกก่อน (First in first out) เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัสดุตกค้างเป็นเวลานาน
8. วิเคราะห์หาวัสดุทดแทน (Value engineering) ที่สามารถสั่งซื้อได้ง่ายมาใช้แทน เพื่อลดปริมาณวัสดุที่ต้องทำการจัดเก็บ

ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)

การขนส่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่วัสดุ ดังนั้นจึงต้องควบคุมและลดระยะเวลาในการขนส่งลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ปัญหาจากการขนส่ง

1. ต้นทุนในการขนส่ง ได้แก่ เชื้อเพลิง แรงงาน อุปกรณ์การขนย้าย และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านั้น
2. เสียเวลาในการผลิต
3. วัสดุเสียหายหากวิธีการขนส่งไม่เหมาะสม
4. เกิดอุบัติเหตุหากขาดความระมัดระวังในการขนส่ง

การปรับปรุง

- วางแผนเครื่องจักรใหม่ จัดลำดับเครื่องจักรตามกระบวนการผลิตให้อยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อลดระยะเวลาขนส่งในแต่ละขั้นตอน โดยยึดแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น การจัดสายการประกอบสุดท้าย (Final assembly) ให้อยู่ใกล้กับคลังสินค้า เพื่อลดเวลาในการขนส่ง
- ศึกษาเส้นทางในการขนส่ง เพื่อลดระยะเวลาและความถี่ในการขนส่ง
- คิดหาแนวทางปรับปรุงสำหรับการขนถ่ายเพื่อลดปริมาณในการขนถ่ายให้น้อยลง เช่น การจัดหาอุปกรณ์ในการขนย้ายที่มีความยืดหยุ่นสูง
- ใช้บารโค้ดที่เหมาะสม
- ลดการขนส่งข้าวของ
- ใช้อุปกรณ์ขนถ่ายที่เหมาะสม
- ลดปริมาณชิ้นงานในการขนส่งแต่ละครั้ง เพื่อให้สามารถส่งงานไปให้ขั้นตอนต่อไปได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาอนาน
- การจัดทำกิจกรรม 5S

4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)

ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ต้องเอื้อมหยิบของที่อยู่ไกล ก้มตัวยกของหนักที่วางอยู่บนพื้น ฯลฯ ทำให้เกิดความล้าต่อร่างกายและทำให้เกิดความล้าชาในการทำงานอีกด้วย
ปัญหาจากการเคลื่อนไหว

- เกิดระยะเวลาในการเคลื่อนที่ทำให้สูญเสียเวลาในการผลิต
- การจัดวางอุปกรณ์ และวางแผนไม่เหมาะสม
- ขาดการทำกิจกรรม 5S และการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)
- ขาดมาตรฐานในการทำงาน
- เกิดความล้าและความเครียด
- เกิดอุบัติเหตุ
- เสียเวลาและแรงงานในการทำงานที่ไม่จำเป็น

การปรับปรุง

- ศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion study) เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดและเหมาะสมที่สุดตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) เพื่อที่จะทำได้
- จัดสภาพการทำงาน (Working condition) ให้เหมาะสม
- ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน

4. ทำอุปกรณ์ช่วยในการจับอีดีชิ้นงาน (Jig, Fixtures) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5. ขอรากกำลังกาย
6. ปรับลำดับขั้นตอนการทำงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน
7. จัดวางผังกระบวนการให้เหมาะสม เพื่อลดการเดิน (Minimize Walking)

5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)

เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีการทำงานซ้ำๆ กันในหลายขั้นตอน ซึ่งไม่มีความจำเป็น เพราะงานเหล่านั้นไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์เกิดความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้นหรือคุณภาพดีขึ้น เช่น กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกระบวนการนี้ควรรวมอยู่ในกระบวนการผลิตให้พนักงานหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบไปพร้อมกับการทำงาน หรือขณะค่อยเครื่องจักรทำงาน

ปัญหาจากการกระบวนการผลิต

1. เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็นของการทำงาน
2. เกิดจุดที่เป็นคอขวด (Bottleneck) ของสายการผลิต
3. ขาดความชัดเจนในข้อกำหนดของลูกค้า และข้อมูลความต้องการของลูกค้า
4. นโยบาย และขั้นตอนการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ
5. การใช้เครื่องมือในการทำงานไม่เหมาะสม (Improper tools)
6. มาตรฐานในการทำงานไม่เพียงพอ (Insufficient standard) ทำให้พนักงานทำงานอย่างไม่เป็นระบบและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
7. เกิดการทำงานซ้ำซ้อน
8. ใช้วัสดุผิดประเภท (Incorrect materials)
9. การตรวจสอบมากเกินความจำเป็น (Excessive checking)
10. การจัดลำดับงานที่ไม่เหมาะสม
11. เสียเวลาในการเตรียมและการผลิตที่ไม่จำเป็น
12. มีงานระหว่างทำในสายการผลิตมาก
13. สูญเสียพื้นที่การทำงานสำหรับกระบวนการนั้นๆ
14. ใช้เครื่องจักรและแรงงานโดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

การปรับปรุง

1. วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้ Operation process chart เพื่อทราบขั้นตอนทั้งหมดในการทำงาน จากนั้นจึงเลือกขั้นตอนที่ไม่เหมาะสมเพื่อนำมาปรับปรุง

2. ใช้หลักการ 5 W 1 H เพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นของแต่ละกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย 6 คำถาม คือ

คำถาม	ความหมาย	วัตถุประสงค์
What	ทำอะไร	ตามเพื่อหาจุดประสงค์ของการทำงาน
When	ทำเมื่อไร	ตามเพื่อหาลำดับขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม
Where	ทำที่ไหน	ตามเพื่อหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสม
Who	ใครเป็นผู้ทำ	ตามเพื่อหาวิธีการทำงานที่เหมาะสม
How	ทำอย่างไร	ตามเพื่อหาวิธีการทำงานที่เหมาะสม
Why	ทำไม	ตามเพื่อหาเหตุผลในการทำงาน

3. หากระบวนการทดแทนที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของงานอย่างเดียวกัน
4. ใช้หลัก ECRS เพื่อปรับปรุงการทำงาน
5. ใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) ในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design stage) เพื่อลดความซับซ้อนของชิ้นส่วน
6. หาแนวทางขจัดความสูญเปล่าด้วยการนำหลักการวิศวกรรมคุณภาพการ (IE Techniques) เพื่อปรับลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นออก

6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)

การรอคอยเกิดจากการที่เครื่องจักร หรือพนักงานหยุดการทำงานเพราะต้องรอคอยบางปัจจัยที่จำเป็นต่อการผลิต เช่น การรอวัตถุดิบ การรอคอยเนื่องจากเครื่องจักรชัดขึ้น การรอคอยเนื่องจากกระบวนการผลิตไม่สมดุล การรอคอยเนื่องจากการเปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นต้น

ปัญหาจากการรอคอย

1. ต้นทุนที่สูญเปล่าของแรงงาน เครื่องจักร และค่าโสหุย ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
2. เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส
3. ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและส่งผลต่อปัญหาการส่งมอบ
4. เกิดปัญหาเรื่องขวัญและกำลังใจ
5. เสียเวลาในการรอคอย
6. วิธีการทำงานของแต่ละกระบวนการที่ไม่สอดคล้องกัน
7. ใช้เวลาในการตั้งเครื่องจักรนาน
8. ประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่ำ

การปรับปรุง

1. ปรับการไหลของงาน (Synchronize workflow) ให้สอดคล้องกับกระบวนการ

เพื่อลดปัญหาในการรrocooy

2. จัดวางแผนการผลิต วัตถุดิบและลำดับการผลิตให้ดี

3. บำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยจัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) เพื่อลดปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักร ซึ่งเป็นสาเหตุของการรrocooy

4. จัดสรุปวิมาณแรงงาน เครื่องจักร และงานให้มีความสมดุลในสายการผลิต (Line balancing)

5. วางแผนขั้นตอนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสม

6. เตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้พร้อมก่อนหยุดเครื่อง

7. ใช้คุณภาร์มเพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต

8. ศึกษาและพยายามปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อลดเวลา rrocooy

9. ฝึกให้พนังงานมีทักษะในการทำงานหลากหลาย เพื่อให้สามารถทำงานอื่นทดแทนในช่วงที่ว่าง

7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)

เมื่อของเสียถูกผลิตออกมาก ของเสียเหล่านั้นอาจถูกนำไปแก้ไขใหม่ ให้ได้คุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ หรือถูกนำไปกำจัดทิ้ง ดังนั้นจึงทำให้มีการสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียขึ้น

ปัญหาจากการผลิตของเสีย

1. ตันทุนวัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

2. สินเปลือยสถานที่ในการจัดเก็บและกำจัดของเสีย

3. เสียเวลาและแรงงานในการแก้ไขของเสีย

4. ผลิตสินค้าไม่ทันตามกำหนด

5. สัมพันธภาพระหว่างแผนกไม่ดี

6. เกิดการทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขงาน

7. เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส

8. วิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสม

9. การออกแบบการผลิตไม่ถูกต้อง

10. วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ

11. เกิดความเสียหายระหว่างการขนย้าย

การปรับปรุง

1. สร้างระบบการปรับปรุงคุณภาพโดยการป้องกัน (Quality Improvement by

Prevention) ซึ่งมีวิธีการคือ 1) ค้นหาของเสียก่อนถึงมือลูกค้า 2) แจกแจงความถี่ลักษณะของเสีย 3) หาสาเหตุของเสียแต่ละลักษณะ 4) กำจัดสาเหตุ

2. สร้างมาตรฐานของการปฏิบัติงานและมาตรฐานของวัตถุดิบที่ถูกต้อง
3. พนักงานต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่แรก
4. อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตาม

มาตรฐาน

5. พยายามปรับปูงอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการทำงานที่ผิดพลาด (Poka-Yoke)
 6. ฝึกให้พนักงานมีจิตสำนึกรากฐานคุณภาพ
 7. ตั้งเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์
 8. ให้มีการตอบสนองข้อมูลทางด้านคุณภาพอย่างรวดเร็วในทุกขั้นตอนการผลิต (Quick response system)
 9. พัฒนาวิธีการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดของเสียซ้ำ
 10. สร้างระบบประกันคุณภาพ (Quality assurance) ให้กับทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการส่งต่อของเสียให้กับกระบวนการถัดไป
 11. ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการ โดยการพัฒนาเทคนิคในขั้นตอนการออกแบบ (Design stage)
 12. นำรุ่นรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เลี้ยวออมต่อการใช้งาน
- (ที่มา : รศ.นิตย์ สัมมาพันธ์, 2543, หน้า 91-104, รศ.ดร.มังกร ใจจนีประภากร, 2550, หน้า 105-108, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545, หน้า 51-55, โภศด ดีศีลธรรม, 2546, หน้า 26-33, ยุทธศักดิ์ บุญศรีเชื้อเพื่อ, 2546, หน้า 5-10 และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550)
ซึ่งสรุปแสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 19 ความสูญเสีย 7 ประการ

ความสูญเปล่า	ปัญหา	แนวทางแก้ไข	เทคนิคที่ใช้
1. ความสูญเสียเนื่องจาก การผลิตมากเกินไป	1. ความต้องการพื้นที่ จัดเก็บมากขึ้น (More space)	1. ลดเวลาสำหรับการตั้ง เครื่องจักร (Reduce Cycle Time)	1. รอบเวลาการผลิต (Cycle Time)

(Over Production)	storage area)	setup times)	2. หลักการ ECRS
	<p>2. เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ เช่น การเข้าโกดัง เพื่อเก็บรักษาและสินค้า</p> <p>3. เกิดการขนย้ายวัสดุที่ซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น</p> <p>4. ใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการมากขึ้น</p> <p>5. ความเสื่อมสภาพของสินค้า</p> <p>6. การผลิตชิ้นส่วนที่ไม่ได้วางแผนไว้ใช้หรือขายในทันที</p>	<p>2. ทำการผลิตเฉพาะที่จำเป็น (Make only what is needed now)</p> <p>3. ปรับเวลาของกระบวนการให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิต (Synchronize time and amount of processes)</p> <p>4. บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะผลิตตลอดเวลา</p> <p>5. วางแผนการผลิตให้เหมาะสม</p> <p>6. ลดเวลาการทำงานของเครื่องจักร</p>	

ตารางที่ 19 ความสูญเสีย 7 ประการ (ต่อ)

ความสูญเปล่า	ปัญหา	แนวทางแก้ไข	เทคนิคที่ใช้
2. ความสูญเสียเนื่องจาก การเก็บสต็อกที่ไม่จำเป็น (Inventory)	<p>1. เสียพื้นที่ในการจัดเก็บมากขึ้น</p> <p>2. เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดอกเบี้ย</p>	<p>1. ปรับการ安排ของงานให้สอดคล้องกับกระบวนการ เพื่อลดการสะสมของงาน</p>	<p>1. ABC Analysis</p> <p>2. กำหนดจุดสั่ง และปริมาณสั่งระบบ FIFO</p>

	<p>3. เกิดความเสื่อสภาพ และล้าสมัยของวัสดุ</p> <p>4. ต้องใช้แรงงานและ การจัดการมาก</p> <p>5. การขาดวัสดุที่ใช้ใน การผลิต</p> <p>6. สายการผลิตไม่สมดุล</p> <p>7. การวางแผนการผลิต ผิดพลาด</p> <p>8. วิธีการบริหารพัสดุคง คลังที่ไม่ดี</p>	<p>ระหว่างกระบวนการ 2. ลดช่วงเวลานำ (Lead time) ใน การจัดซื้อ เพื่อ^{เพื่อ} ลดความเสี่ยงของการ จัดซื้อคราวละมากๆ โดยการสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดระบบห่วง โซ่อุปทาน (Supply Chain Management)</p> <p>3. จัดทำแผนการจัดซื้อให้ สอดคล้องกับ กำหนดการผลิต</p> <p>4. สร้างระบบการผลิตแบบ ทันเวลาพอดี (Just In Time)</p> <p>5. กำหนดจุดต่อสู่และ จุดสูงสุดในการจัดเก็บ วัสดุแต่ละชนิด โดยใช้ หลักการ First In First Out</p>	
--	--	---	--

ตารางที่ 19 ความสูญเสีย 7 ประการ (ต่อ)

ความสูญเปล่า	ปัญหา	แนวทางแก้ไข	เทคนิคที่ใช้
3. ความสูญเสียนี้เนื่องจาก การรอคอย (Waiting)	<p>1. ทำให้เกิดความล่าช้า ในการผลิตและส่งผล กระทบต่อปัญหาการ ส่งมอบที่ล่าช้า</p> <p>2. เกิดต้นทุนความสูญ เปล่าจากการรอคอย</p>	<p>1. ปรับการไหลของงาน (Synchronize workflow) ให้ สอดคล้องกับ กระบวนการเพื่อลด ปัญหาในการรอคอย</p>	<p>1. จัดทำระบบ บำรุงรักษาเชิง ป้องกัน</p> <p>2. การลดเวลาตั้ง^{ตั้ง} เครื่องจักรของトイ โยต้า</p>

	<p>3. วิธีการทำงานของกระบวนการที่ไม่สอดคล้องกัน</p> <p>4. ใช้เวลาในการตั้งเครื่องจักรนาน</p> <p>5. ประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่ำ</p>	<p>2. จัดทำระบบป้องรักษา เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อลดปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักร</p> <p>3. มีการวางแผนการผลิต และการควบคุมการให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>4. ปรับปรุงวิธีการทำงาน</p> <p>5. บำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>6. ลดเวลาการตั้งเครื่องจักร</p>	<p>3. หลักการ ECRS</p> <p>4. แผนภูมิคนและเครื่องจักร</p>
--	---	--	--

ตารางที่ 19 ความสูญเสีย 7 ประการ (ต่อ)

ความสูญเปล่า	ปัญหา	แนวทางแก้ไข	เทคนิคที่ใช้
4. ความสูญเสียนี้ของจากเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)	<p>1. การจัดลำดับการทำงานไม่ถูกต้อง</p> <p>2. ท่าทางการเคลื่อนไหวไม่เหมาะสม</p> <p>3. การจัดวางผังที่ไม่เหมาะสม</p> <p>4. ขาดความชัดเจนในวิธีการทำงาน (Work</p>	<p>1. ศึกษาหลักการการเคลื่อนไหวอย่างประยุกต์ หรือการนำหลักการของเออโรโนมิกส์ (Ergonomics) เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีผลิตภาพ และลดความเมื่อยล้า</p>	<p>1. Motion Economy</p> <p>2. Jig และ Fixture</p> <p>3. Standard Work</p>

	<p>procedure)</p> <p>5. คนงานเกิดความเมื่อยล้าและเครียด</p>	<p>ในการทำงาน</p> <p>2. ปรับปรุงการเคลื่อนไหวโดยการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกมาใช้</p> <p>3. ปรับลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐาน</p> <p>4. จัดวางผังกระบวนการให้เหมาะสม เพื่อลดการเดิน (Minimize walking)</p> <p>5. ปรับขนาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>6. ใช้อุปกรณ์การยึดจับชิ้นงาน(Jigs และ Fixtures) เพื่อให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว</p>	
--	---	--	--

ตารางที่ 19 ความสูญเสีย 7 ประการ (ต่อ)

ความสูญเปล่า	ปัญหา	แนวทางแก้ไข	เทคนิคที่ใช้
<p>5. ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการขนส่งที่ไม่จำเป็น (Transportation)</p>	<p>1. เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุระหว่างการขนย้าย</p> <p>2. สูญเสียแรงงานและเวลาการขนส่ง ที่ก่อให้เกิดต้นทุนสูงขึ้น</p> <p>3. การขนย้ายวัสดุเกินความจำเป็น</p> <p>4. การวางแผนโรงงานไม่ดี</p>	<p>1. ปรับปรุงการวางแผน โรงงาน โดยยึดหลักแนวทางความสมพันธ์ระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น การจัดสายการประกอบ สุดท้าย (Final assembly) ให้อยู่กับ</p>	<p>1. การวางแผนโรงงาน</p> <p>2. การจัดทำกิจกรรม 5S</p>

		<p>คลังสินค้า เพื่อลด ระยะเวลาในการขนส่ง</p> <p>2. คิดหาแนวทางปรับปรุง สำหรับการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัจมันในการ ขนถ่ายให้น้อยลง เช่น การจัดหาอุปกรณ์ใน การขนย้ายที่มีความ ยืดหยุ่นสูง</p> <p>3. การจัดทำกิจกรรม 5S</p> <p>4. ศึกษาเส้นทางการ ขนส่ง การขนถ่าย และ ระบบขนส่ง</p> <p>5. วางแผนเครื่องจักรใหม่</p>	
--	--	--	--

ตารางที่ 19 ความสูญเสีย 7 ประการ (ต่อ)

ความสูญเปล่า	ปัญหา	แนวทางแก้ไข	เทคนิคที่ใช้
6. ความสูญเสียอัน เนื่องจากของเสียหรือ แก้ไขงานที่เสีย (Defects)	<p>1. วิธีการผลิตที่ไม่ เหมาะสม</p> <p>2. การออกแบบการผลิต ที่ไม่เหมาะสม</p> <p>3. วัตถุดีบไม่ได้คุณภาพ</p> <p>4. ความเสียหายระหว่าง การขนย้าย</p> <p>5. ขาดการตรวจสอบ และการติดตาม ข้อบกพร่อง</p>	<p>1. พัฒนาวิธีการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ของเสียขึ้น</p> <p>2. สร้างระบบการป้องกัน คุณภาพ (Quality Assurance) ให้กับทุก กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่เกิดการส่งต่อ ของเสียกระบวนการ ถัดไป</p>	<p>1. ระบบ Quality Improvement</p> <p>2. Quality Tools</p> <p>3. ระบบ Quality Assurance</p> <p>4. Specification of Material</p> <p>5. Standard Work</p>

		<p>3. ลดความซับซ้อนของกระบวนการ โดยการพัฒนาเทคนิคในขั้นตอนการออกแบบ (Design Stage)</p> <p>4. ฝึกพนักงานให้มีจิตสำนึกรักษาด้านคุณภาพ</p> <p>5. ปรับปรุงคุปกรณ์ป้องกันการทำงานที่ผิดพลาด (Poka - Yoke)</p> <p>6. จัดให้มีมาตรฐานของงานและวัสดุดีบ</p>	
--	--	---	--

ตารางที่ 19 ความสูญเสีย 7 ประการ (ต่อ)

ความสูญเปล่า	ปัญหา	แนวทางแก้ไข	เทคนิคที่ใช้
7. ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการผลิต (Extra Processing)	<p>1. การใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม (Improper tools)</p> <p>2. มาตรฐานในการทำงานไม่เพียงพอ (Insufficient Standard) ทำให้พนักงานทำงานอย่างไม่เป็นระบบและอาจก่อเกิดคุณภาพได้</p> <p>3. ใช้วัสดุผิดประเภท (Incorrect Material)</p>	<p>1. ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนหรือกระบวนการทั้งหมดโดยใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) เพื่อพิจารณาแยกประเภท ว่ากิจกรรมใดที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อกระบวนการและ</p> <p>2. IE Technique</p> <p>3. วิศวกรรมคุณค่า</p> <p>4. หลักการ 5W1H</p> <p>5. แผนคุณภาพ (Quality Plan)</p>	

	<p>4. การตรวจสอบบ่อยมาก เกินความจำเป็น (Excessive Checking)</p> <p>5. การจัดลำดับงานที่ไม่ เหมาะสม</p> <p>6. เกิดการทำงานที่ ช้าชื่อน</p> <p>7. มีงานระหว่างทำใน สายการผลิตมาก เกินไป</p> <p>8. สูญเสียพื้นที่ในการ ทำงาน</p>	<p>2. นำแนวทางขั้นจัดความ สูญเสียต่อด้วยหลักการ ทางวิศวกรรม อุตสาหกรรม (IE Technique) เพื่อปรับ ลดกระบวนการที่ไม่ จำเป็นออก</p> <p>3. ใช้หลักการวิศวกรรม คุณค่า (Value Engineering) ใน[*] ขั้นตอนการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ (Design Stage) เพื่อลดความ ช้าชื่อนของชิ้นส่วน</p>	
--	---	--	--

ตารางที่ 19 ความสูญเสีย 7 ประการ (ต่อ)

ความสูญเสีย	ปัญหา	แนวทางแก้ไข	เทคนิคที่ใช้
	<p>9. ใช้เครื่องจักรและแร งงานโดยไม่ก่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มแก่ ผลิตภัณฑ์</p> <p>10. ขาดข้อมูลความ ต้องการของลูกค้า</p> <p>11. ขั้นตอนการ ดำเนินงานขาด ประสิทธิภาพ</p>	<p>4. ใช้หลักการ 5W1H วิเคราะห์ความจำเป็น ของแต่ละกระบวนการ แล้วหากระบวนการ ที่ดีแท้ที่ก่อให้เกิด ผลลัพธ์ของงานอย่าง เดียว กัน</p> <p>5. ปรับลดกระบวนการที่ ไม่จำเป็นออก</p>	

(ที่มา : โกลด์ ดีศิลธรรม, 2546, หน้า 26.-33, อาจารย์ดำรงศักดิ์ ชัยสนิก และอาจารย์ก่อเกี่ยวติ
วิริยะกิจพัฒนา, 2546, หน้า 35-38, ดร.วิทยา สุหฤทกำร, ยุพา กลอนกลาง และสุนทร ศรีลังกา,
2550, หน้า 71-72, ยุทธศักดิ์ บุญศรีເອົ້າເພື່ອ, 2546, หน้า 53, Marry Poppendieck, 2002
, และ Hank Czarnecki and Nicholas Loyd, n.d.)